

# ANNUAIRE DES CERTIFICATS VALIDES

Édités par FCBA, organisme notifié N° 0380

*Produits :*  
**BOIS DE STRUCTURE CLASSÉ  
À SECTION RECTANGULAIRE**

*Spécification technique harmonisée :*  
**NF EN 14081+A1:2011**

*Système d'évaluation et de la vérification de la constance des  
performances : **2+***

Cette liste est mise à jour à chaque mouvement et est disponible sur [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)



**Liste DQ CERT N° 22-034 éditée le 02/05/2022**

Annule et remplace la DQ CERT 21-149 du 23/11/2021

**Siège Social**  
10, rue Galilée  
CS 81050 Champs sur Marne  
77447 Marne la Vallée Cedex  
2 Tél. +33 (0)1 72 84 97 84

## Renseignements utiles

---

**Manuel BURLAT :**

**Responsable marquage CE**

e-mail : [manuel.burlat@fcba.fr](mailto:manuel.burlat@fcba.fr)

Tél : +33 (0)5 56 43 64 60

**Pascal GENY :**

**Chargé du marquage CE**

e-mail : [pascal.geny@fcba.fr](mailto:pascal.geny@fcba.fr)

Tél : +33 (0)3.80.36.36.37

**Anne-Sophie DOS SANTOS :**

**Assistante**

e-mail : [anne-sophie.dossantos@fcba.fr](mailto:anne-sophie.dossantos@fcba.fr)

Tél : +33 (0)1.72.84.97.48

**Siège FCBA :**

10, rue Galilée - CS 81050 Champs sur Marne

77447 Marne la Vallée Cedex 2

Tél. : +33 (0)1.72.84.97.84

# Liste des certificats CE valides édités par FCBA pour les produits couverts par la norme harmonisée NF EN 14081+A1:2011

Entreprise	Code postal	VPille	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
ALGLAVE HENRI ET FILS	62190	LILLERS	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4229
AMBIANCE BOIS	23340	FAUX LA MONTAGNE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4260
ARMOR BOIS	22000	ST BRIEUC	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172E
ARMOR BOIS	22000	ST BRIEUC	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172E
ARRETTEIG SARL	64490	LEES ATHAS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4103
BARALIS FRERES	06130	GRASSE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4015
BFM-C	03200	VICHY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4254
BOILLOT JEAN-PIERRE	25570	GRAND COMBE CHATELEU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4248
BOIS ARIEGEOIS SAS	09000	ST PAUL DE JARRAT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4001D
BOIS DU DAUPHINE	38570	LE CHEYLAS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4152
BOIS DU ROUERGUE - SYLVA BOIS	12290	PONT DE SALARS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4126
BOIS DU SEGALA SAS - SYLVA BOIS	12800	NAUCELLE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4117
BOIS ET SCIAGES DE SOUGY	58300	SOUGY SUR LOIRE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4001C
BOIS ET SCIAGES GUYANAIS SCIERIE CACAO	97311	ROURA	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4048
BOIS ET SCIAGES HENRY SARL	70440	SERVANCE MIELLIN	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4066
BONGARD BAZOT ET FILS SA	58110	ST PEREUSE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4013
BONHOMME ETS SARL	15130	ARPAJON SUR CERE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4177
BOURDAUD SA	44170	NOZAY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4224
BOURGUIGNON BOIS SA	1457	WALHAIN	BELGIQUE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4253
BUCKENMEYER SCIERIE SARL	67730	CHATENOIS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4124
CHALEIX ET FILS	87140	CHAMBORET	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4223
CHASTANG SCIERIE SAS	63340	MADRIAT	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4054
COMBAZ & FILS	73200	GILLY SUR ISERE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4029
COULOMP ET FILS SARL	06410	BIOT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4076

Entreprise	Code postal	VPille	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
CROUZOLON ETS	43220	DUNIERES	FRANCE	Traitement préservation CL 3.2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4244
DARCY SARL	87440	LA CHAPELLE MONTBRANDEIX	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4107
DAUSSION ETS SARL	31220	CAZERES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4256
DECKER FRERES SAS	54480	BERTRAMBOIS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4007
DERAMOND ARNAUD	06510	CARROS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4079
DPM SCIERIE SARL	15220	ST MAMET LA SALVETAT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4235
DUBOT BOIS ET SCIERIES	63380	ST AVIT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4162
DUCERF SCIERIE	71120	VENDENESSE LES CHAROLLES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4240
DUCRUET MAURICE & FILS SARL	74330	SILLINGY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4071
ECOLE TECHNIQUE DU BOIS ELP BOIS	01110	CORMARANCHE EN BUGEY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4222
	63220	CHAUMONT LE BOURG	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4053
ETABLISSEMENTS BERNIER	79600	AIRVAULT	FRANCE	Traitement préservation CL 3.2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4100
ETABLISSEMENTS DENOYELLE	59400	CAMBRAI	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4182
ETABLISSEMENTS JEROME	60510	LA NEUVILLE EN HEZ	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4274
ETABLISSEMENTS JEROME	60510	LA NEUVILLE EN HEZ	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4274
ETS GALLIN FILS	38490	LES ABRETS EN DAUPHINE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4247
ETS PIERRE ROBERT ET CIE SAS	36120	ARDENTES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4189
ETS SAHORES SARL	64130	MONCAYOLLE LARRORY MENDIBIEU	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4181
EXPLOITATION FORESTIERE SCIERIE VIGEON FRERES SARL	19460	NAVES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4238
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET	45110	CHATEAUNEUF SUR LOIRE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4159
FARGES BOIS SAS	19300	EGLETONS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4151
FIBRES INDUSTRIES BOIS	97460	ST PAUL	FRANCE	Traitement préservation CL 3.2 à 4	Classement visuel	FA, Résineux	0380-CPR-4186
FORETS ET SCIAGES COMTOIS	25510	PIERREFONTAINE LES VARANS	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4166
FORETS ET SCIAGES D'AUTUN - FSA	71400	AUTUN	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4148

Entreprise	Code postal	Ville	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
FRANCE BOIS IMPREGNES	42210	BOISSET LES MONTROND	FRANCE	Traitement préservation CL 3.2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4270
FRUYTIER BOURGOGNE SAS	21530	LA ROCHE EN BRENIL	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4095E
FRUYTIER GROUP	9647	DONCOLS	LUXEMBOURG	Sans transformation			0380-CPR-4095
FRUYTIER SCIERIE SA	86900	MARCHE EN FAMENNE	BELGIQUE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4095A
FRUYTIER SCIERIE VIVY	6833	VIVY	BELGIQUE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4095B
FUSTES SEBASTIA S.L	25594	RIALP LLEIDA	ESPAGNE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4232
GASCOGNE BOIS	33113	ST SYMPHORIEN	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement machine	Résineux	0380-CPR-4272
GASCOGNE BOIS	33113	ST SYMPHORIEN	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement machine	Résineux	0380-CPR-4272
GASTEBOIS ETS SAS	27210	ST MACLOU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4142
GAUDELAS SAS	41120	CHAILLES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4167
GOFFAUX BOIS SA	7170	BOIS-D'HAINÉ	BELGIQUE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4276
GRUPE SIAT	67280	URMATT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4041
GUILLON PIERRE	36140	LOURDOUEIX ST MICHEL	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4221
HERBEAUBOIS SPRL	7850	MARCQ	BELGIQUE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4277
HILAIRE ET FILS SARL	05100	VAL DES PRES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4153
INDUSTRIE DU BOIS DE NEUVY	41250	NEUVY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4157
ISB FRANCE	35172	BRUZ CEDEX	FRANCE	Sans transformation			0380-CPR-4120
ISB FRANCE	14602	HONFLEUR	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120A
ISB FRANCE	14370	MOULT CHICHEBOVILLE	FRANCE	Traitement préservation CL 3.2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120B
ISB FRANCE	35407	ST MALO	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120C
ISB FRANCE	44403	REZE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120E
ISB FRANCE	35400	ST MALO	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120I
ISB FRANCE	44344	BOUGUENNAIS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120J
ISB FRANCE	33530	BASSENS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120K
ISB FRANCE	17300	ROCHEFORT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4120O
JAUFFRET ET FILS ETS	83460	LES ARCS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4078
JEAN FELISAZ ET FILS	74420	VILLARD	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4044

Entreprise	Code postal	VPille	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
JURABOIS	25570	GRAND'COMBE CHATELEU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4072
KARL DECKER GMBH	54472	HOCHSCHEID	ALLEMAGNE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4095C
KUYPERS ET FILS SRL	5580	MONT-GAUTHIER	BELGIQUE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4282
LA FORESTIERE DE PROVENCE	84200	CARPENTRAS	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4018
LBSA	01440	VIRIAT	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4165
LE DORE SAS	56401	AURAY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172D
LE DORE SAS	56401	AURAY	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172D
LEPOIVRE BOIS	62350	ST VENANT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	FA, Résineux	0380-CPR-4199
LES FILS DE CYRILLE DUCRET SAS	01430	MAILLAT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4039
LES FILS PHILIPON SARL	43160	LA CHAISE DIEU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4084
LES SCIERIES DU MAINE SA	53960	BONCHAMP LES LAVAL	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4242
LES SAULNIER RICHARD	50210	ST DENIS LE VETU	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4208
LEYGE	19400	ARGENTAT	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4204
MADERAS JIMENO SL	31451	ICIZ	ESPAGNE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4105
MARTINE ETS SAS	39130	CLAIRVAUX LES LACS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4090
MASSON BOIS MATERIAUX FOUGERAIS	35133	BEAUCE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4116
MELEZE BOIS ROND SCIERIE SARL	04230	MALLEFOUGASSE-AUGES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4061
MENDOZA SA	21330	LAIGNES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4231
MONDIERE FRERES SARL	03250	LAVOINE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4269
MONNET ET FILS SARL	74470	BELLEVAUX	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4200
MONNET SEVE SA	01430	OUTRIAZ	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4001
MONNET SEVE SA	01150	ST VULBAS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4001A
MOUGIN DES MAJORS SCIERIE	25130	VILLERS LE LAC	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4091
NAVET SCIERIE	28480	SAINTIGNY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4206
NEOFOR BONNEVILLE BETEMPS	74130	BONNEVILLE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4012
NORMANDIE BOIS	76800	ST ETIENNE DU ROUVRAY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4010

Entreprise	Code postal	VPille	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
NORSILK SAS	14600	HONFLEUR	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4246
PANOFRANCE CAEN	14460	COLOMBELLES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4281BW
PANOFRANCE LE MANS	72000	LE MANS CEDEX	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4281BY
PANOFRANCE LESQUIN - NEGOCE	59810	LESQUIN	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4281BS
PANOFRANCE ORBEC	14290	ORBEC	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4281BX
PANOFRANCE SAS	35136	ST JACQUES DE LA LANDES	FRANCE	Sans transformation		Résineux, Feuillus	0380-CPR-4281
PANOFRANCE VILLENEUVE SUR LOT	47300	VILLENEUVE SUR LOT	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4281CB
PAQUIGNON ETS	37380	ST LAURENT EN GATINES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4187
PARTNER BOIS	67310	ROMANSWILLER	FRANCE	Traitement préservation CL 3.2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4237
PATTE ET FILS SARL	80600	OCCOCHES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4259
PELTIER BOIS	35133	JAVENE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4211
PIVETEAU BOIS SAS	85140	ESSARTS EN BOCAGE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4133
POUDRY SAS	44450	ST JULIEN DE CONCELLES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172F
POUDRY SAS	44450	ST JULIEN DE CONCELLES	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172F
PROTAC OUEST	22403	LAMBALLE ARMOR CEDEX	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4161
PROVEDI INDUSTRIE	69870	ST NIZIER D'AZERGUES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4236
RENAUD MICHEL SARL	25240	MOUTHE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4145
ROMAN EMILE	05100	VAL DES PRES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4060
RSB RABOTAGE ET SECHAGE DU BOIS	B-6900	MARCHE EN FAMENNE	BELGIQUE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4095D
SAB STE ANCENIENNE DES BOIS	44150	ST GEREON	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172G
SAB STE ANCENIENNE DES BOIS	44150	ST GEREON	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172G
SAHORES JEAN-PIERRE	64300	ORTHEZ	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4160
SAS 3D BOIS	62650	HERLY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4273
SAS 3D BOIS	62650	HERLY	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4273
SAVARY PHILIPPE SARL	27410	MESNIL EN OUCHE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4163

Entreprise	Code postal	VPille	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
SAVINEL ETS	43160	LA CHAPELLE GENESTE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4055
SAVOLDELLI FRERES SARL	05120	ST MARTIN DE QUEYRIERES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4027
SCHILLIGER BOIS SAS	68600	VOLGELSHEIM	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4146
SCIAGES ET DEBITS DE CHALLANS SDC	85301	CHALLANS CEDEX	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4258
SCIERIE AGNELLET SARL	74220	LA CLUSAZ	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4275
SCIERIE ANDRE	74210	ST FERREOL	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4271
SCIERIE BERNADICOU	64570	ARETTE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4169
SCIERIE BOURGEY	38510	BRANGUES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4250
SCIERIE BROSSARD	25470	INDEVILLERS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4233
SCIERIE CAVAGNON ET FILS SARL	74210	VAL DE CHAISE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4239
SCIERIE CHAUVIN FRERES	39250	MIGNOVILLARD	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4093
SCIERIE CLERC SARL	25330	REUGNEY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4075
SCIERIE COFFY MENOUD SARL	74430	LE BIOT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4028
SCIERIE COTE SARL	39140	BLETTERANS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4112
SCIERIE DE LA CROIX MAITRE RENAULT	27170	BEAUMONT LE ROGER	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4164
SCIERIE DE MAICHE	25120	MAICHE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4001B
SCIERIE DE MILLANCAY SARL	41200	MILLANCAY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4255
SCIERIE DE MONTSINERY	97356	MONTSINERY TONNEGRANDE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4065A
SCIERIE DE VERON	89510	VERON	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4191
SCIERIE DEGRAD SARAMACA	97310	KOUROU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4050
SCIERIE DELORD ET FILS SARL	24350	TOCANE ST APRE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4139
SCIERIE DESCOURVIERES	25520	GOUX LES USIERS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4284
SCIERIE DU LARIVOT (SDS)	97351	MATOURY	GUYANE FRANCAISE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4065
SCIERIE DU LEMAN SARL	74550	CERVENS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4030
SCIERIE DU PRE CLOS SARL	38710	MENS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4217



Entreprise	Code postal	VPille	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
SCIERIE DUBOIS ET FILS	5334	FLORÉE	BELGIQUE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4280
SCIERIE EHRSTEIN	67510	LEMBACH	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4268
SCIERIE EXPLOIT FOREST BOULLEVILLAISE	27210	ST MACLOU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4141
SCIERIE EXPLOITATION FORESTIERE DUPRIEZ LEPINETTE	60500	VINEUIL ST FIRMIN	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4158
SCIERIE EYMARD SAS	38113	VEUREY VOROIZE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4109
SCIERIE FAURE ET FILS	05000	LA ROCHETTE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4062
SCIERIE FINE GILBERT ET FILS	05240	LA SALLE LES ALPES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4058
SCIERIE FOURNIER SARL	43000	LE PUY EN VELAY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4135
SCIERIE FRANCOIS	01200	MONTANGES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4207
SCIERIE GALLI	49650	ALLONNES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4219
SCIERIE GARMIER SAS	71800	LA CHAPELLE SOUS DUN	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4108
SCIERIE GREGOIRE SAS	25650	GILLEY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4136
SCIERIE GUIDEZ SA	76840	ST MARTIN DE BOSCHERVILLE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4173
SCIERIE HAUT ALPINE	05230	LA BATIE NEUVE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4038
SCIERIE HEMERY	27330	LA VIEILLE LYRE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4183
SCIERIE J CHAUMONTET	74570	GROISY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4171
SCIERIE LANCON ET FILS SARL	74890	BRETHONNE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4040
SCIERIE LARESCHÉ	25300	STE COLOMBE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4070
SCIERIE LONCHAMPT SAS	25240	MOUTHE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4102
SCIERIE LYAUDET SAS	01110	PLATEAU D'HAUTEVILLE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4002
SCIERIE MAUGAIN FRERES SARL	25520	ST GORGON MAIN	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4088
SCIERIE MOMMERT	27480	FLEURY LA FORET	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4175
SCIERIE MOUGENOT SARL	70440	SERVANCE-MIELLIN	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4137
SCIERIE MOULIN	43220	DUNIERES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4011

Entreprise	Code postal	VPille	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
SCIERIE NOLOT VOSGES	88120	LE SYNDICAT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4220
SCIERIE OBRINGER ANDRE SAS	57560	ST QUIRIN	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4264
SCIERIE REGNAUD	25560	COURVIERES	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4074
SCIERIE RENAUD SAS	25160	LABERGEMENT STE MARIE	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4283
SCIERIE REY FRERES SARL	74470	BELLEVAUX	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4003
SCIERIE REYDELLET	01110	ARANC	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4005
SCIERIE RICHARDOT	52140	VAL DE MEUSE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4230
SCIERIE TOUTANT	71520	ST POINT	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4267
SCIERIE VALENCE	88600	DOMFAING	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4129
SCIERIE VUATTOUX	74470	LULLIN	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4216
SCIERIE ZAHND SA	1046	RUEYRES	SUISSE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4266
SE DES SCIERIES LELOUP	61300	ST SULPICE SUR RISLE	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4203
SEGFA	03190	VALLON EN SULLY	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4228
SNC 56 DISTRIBUTION	56600	LANESTER	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	FA, Feuillus, Résineux	0380-CPR-4215
SOCIETE BARBIER	21450	VILLAINES EN DUESMOIS	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4252
SOCIETE D'EXPLOITATION NOUVELLE PATOZ GUYANE SARL	97354	REMIRE MONTJOLY	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Feuillus	0380-CPR-4049
SOCIETE MAURIENNAISE DU BOIS	73300	PONTAMAFREY MONTPASCAL	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4265
SOMOMA SCIAGE	40170	UZA	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4047
TANGUY BREST	29200	BREST	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172C
TANGUY BREST	29200	BREST	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172C
TANGUY LANDERNEAU	29800	LANDERNEAU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172A
TANGUY LANDERNEAU	29800	LANDERNEAU	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172A
TANGUY LANNILIS	29870	LANNILIS	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172
TANGUY LANNILIS	29870	LANNILIS	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172
TANGUY PLOUDALMEZEAU	29830	PLOUDALMEZEAU	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 3.1	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172B
TANGUY PLOUDALMEZEAU	29830	PLOUDALMEZEAU	FRANCE	Bois classé sec	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4172B

Entreprise	Code postal	Ville	Pays	Activité produit	Méthode	Essences catalogue	N° Titulaire
TECSABOIS	45720	COULLONS	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4198
TOURLAN SARL	15130	TEISSIERES LES BOULIES	FRANCE	Sans traitement de préservation	Classement visuel	Résineux, Feuillus	0380-CPR-4263
WEBER ERNEST SA	67710	WANGENBOURG ENGENTHAL	FRANCE	Traitement préservation CL 2 à 4	Classement visuel	Résineux	0380-CPR-4094

Fin de liste